$$K_{a2} = 4.69\times10^{-11} = \frac{[1.00\times10^{-7}]\times[CO_3^{2-}]}{2.00\times10^{-3}}$$

$$[CO_3^{2-}] = 9.38\times10^{-7}$$